

LDorado Design/Formboard 1.5.80

Nach der Installation der Software fordern Sie bitte unter Angabe der MAC-Adresse ein Lizenz-File an. Führen Sie dazu im DOS-Fenster den Befehl "IPCONFIG /all" aus. Die MAC-Adresse ist unter "physikalische Adresse" zu finden.

Wichtige Information für Bestandskunden:

LDorado Design 1.5 erfordert ein zusätzlichen Upgradekey. Für Kunden mit gültigen Wartungsvertrag ist das Upgrade kostenlos. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an sales@comsa.de.

Release Notes

06.05.2008 (1.5.80 - Release)

[C1600] Boundingbox: Linienstärke halbiert; zudem werden die Gripper sowie die Boundingbox transparent gezeichnet

KBL V2.2 Import: Leitungsgruppen werden optional (KBL Einstellungen) anhand "WireGroupId" gebildet.

[C1137] KBLV2.2 Export: Attribut "WireGroupId" kann optional (KBL Einstellungen) erzeugt werden für Leitungen die zu eine Leitungsgruppe gehören.

Verdrillte Leitungen (Multiwire) werden beim Laden des Dokumentes zu Leitungsgruppen konvertiert.

30.04.2008

Tweaker CE: Version 1.0.315 integriert

ElogKBL Import: Anpassungen für MultipleTerminals/MultipleSeals

ElogKBL Import: Ausgabe überarbeitet

ElogKBL Import: Beim Aktualisieren von Leitungen werden bereits vorhandene Attribute überschrieben

ElogKBL Import: Terminal- und Sealzuordnung überarbeitet

Differenzvergleich: Ausgabe der Anzahl pro Kategorie

Check "Elemente ohne Modulzugehörigkeit": Ausgabe der Anzahl pro Kategorie

Logdatei: Informationen zur Datenbankverbindung werden aufgelistet

Dokument Laden: Ausgabe bei fehlerhaften Stammdaten überarbeitet

LDorado Message Log: Die Logdatei wird nun, falls nichts anderes angegeben, unter "\Eigene

Dateien\LDorado Log" angelegt.

[C1528] AMEND BOM: leere Spalten im Bericht.

25.04.2008 (1.5.75 - RC 2)

Kontextmenüs überarbeitet

Darstellung aller Eigenschaftsdialoge überarbeitet

Modulkonfiguration- Dialog: Fehler beim Anzeigen der Unterbauteile von Leitungen bei den das erste zugewiesene Element ein Stecker ist.

[C1513a] Dialog Mehrfachleitung: Überprüfung auf Eindeutigkeit der Sonderleitungsnummer kann über RegKey "\GUI\CheckMultiCoreUniqueNo=false" deaktiviert werden

[C1513] Dialog Mehrfachleitung: Überprüfung auf Eindeutigkeit der Sonderleitungsnummer

Position und Größen der Eigenschaftsdialoge können im Optionendialog zurückgesetzt werden

Position der Eigenschaftsdialoge wird gespeichert

Serialisierung der Dokumenteneinstellungen überarbeitet: System- bzw. Arbeitsplatz Einstellungen werden grundsätzlich herausgefiltert

Nach ein Sonderkontaktteil sieht wechseln können für Altdaten, falls notwendig, unter

?Bearbeiten/Berichtigen/Korrektur Altdaten/Sonderkontaktteilabgleich ausführen? ausgeführt werden

(Attributen, Kurzname, Kommentar und Add OnText ECP/EQT).

Sicht für Sondkontaktteile können über Extras/Optionen/Einstellungen/Stecker/Stecker Optionen festgelegt werden.

[L354] KLB Import: Wickelstrecken über mehrere Segmenten, Kurzname wird berücksichtigt.

[L355] Plausibilitätscheck: Das Ergebnis nach KBL Import in ein neues Dokument und KBL Import in ein vorhandenes Dokument weicht ab.

[C1113] Alle Dialoge werden nun standardmäßig zentriert positioniert.

Tweaker CE: Version 1.0.313 integriert

Attribute an einer Instanz die aus den Stammdaten kommen können verändert und gelöscht werden.

Veränderte werden bei einem Stammdatenupdate entfernt.

Bibliothek: Im Reiter "Sichten" können Symbole nun per Doppelklick in der Spalte "Symbol" geändert werden.



Hausanschrift
Baubergerstr. 30
D-80992 München
Tel +49 (0) 89 14 34 160
Fax +49 (0) 89 14 72 78 44

Postanschrift
Postfach 500 206
D-80972 München

Internet/e-mail
info@comsa.de
www.comsa.de
www.ldorado.com

Geschäftsführer
Dipl.-Ing. Josef Biermeier

Bankverbindung
Dresdner Bank München
BLZ 700 800 00
Kto.-Nr. 0514 111 400

Gerichtsstand
München HRB 75 217

UST-ID-Nummer
DE 128 219 612

Steuer-Nummer
143/808/36246
FA München

[C1558] Aktualisierung der Zeichnungsfläche nach Aufruf von "Mehrere Elemente löschen"
[C1557] Menüeintrag: "Berichtigen\BMW-Linienarten" nach "Berichtigen\Altdaten" verschoben. Nur noch verfügbar in Verbindung mit entsprechender Userware.
[Leo] E³-Import: Die Erzeugung von Baugruppen kann mittels RegKey "Import\ELogXML>CreateAssemblyGroups=true" aktiviert werden. [Standart: false]
Ausgabe von Debug-Informationen kann über RegKey "Development\LogDebugInformation" gesteuert werden. [Erweitert]
Anschlagteilermittlung: Die Anschlagteilermittlung kann komplett ausgeschaltet werden im Reiter "Anschlagteilermittlung" im Optionendialog. Der Schlüssel "TerminalDetermination" in der Registry entfällt damit.
Bibliothek: Bei Zubehörteilen für Stecker waren die Knöpfe für optional/zwingend vertauscht.
[C1556] Beim Laden eines 1.5er Dokuments wurden vordefinierte Teile erneut hinzugefügt. Durch Aktualisieren der Stammdaten kann ein Dokument mit doppelten Einträgen korrigiert werden.
[22.04.2008](#)
Dokument Laden: Ausgabe überarbeitet
Anschlagteilermittlung: Im Optionendialog im Reiter "Anschlagteilermittlung" kann zwischen den verschiedenen Modi umgeschaltet werden (V1.5, V1.4 oder kombiniert)
[L356] Darstellung Splicetabelle: In Ausnahmefällen wurden Leitungsnummern teilweise durch die Mittellinie verdeckt.
[18.04.2008 \(1.5.72 - RC 1\)](#)
KBL-/ Zeichnungsvergleich: Vergleichsdialog wird schneller aufgebaut. Ändern eines Vergleichskriterium wird schneller durchgeführt.
Bei Schutztypen wird nicht mehr zwischen Groß/Kleinschreibung unterschieden.
Leitungsdialog: Der Zuschlag wurde nicht übernommen.



Hausanschrift
Baubergerstr. 30
D-80992 München
Tel +49 (0) 89 14 34 160
Fax +49 (0) 89 14 72 78 44

Postanschrift
Postfach 500 206
D-80972 München

Internet/e-mail
info@comsa.de
www.comsa.de
www.ldorado.com

Geschäftsführer
Dipl.-Ing. Josef Biermeier

Bankverbindung
Dresdner Bank München
BLZ 700 800 00
Kto.-Nr. 0514 111 400

Gerichtsstand
München HRB 75 217

UST-ID-Nummer
DE 128 219 612

Steuer-Nummer
143/808/36246
FA München